




**AL 22 / 26 Classic**



Manual de utilizare

**LASERLINER**  
Innovation in Tools

## AL 22 / 26 Classic





- 1 Obiectiv
- 2 Telescop
- 3 Catare
- 4 Reglaj focalizare
- 5 Ocular
- 6 Capacul lentilelor
- 7 Blocaj compensator
- 8 Reglaje pentru calare
- 9 Scara gradata
- 10 Surub calibrare pentru fiola calare
- 11 Fiola calare
- 12 Oglinda
- 13 Mecanism ajustare fina tip vernier


- Instrument robust si rezistent, creat pentru domeniul constructiilor si industrial. Datorita calitatii deosebite a lentilelor, produce imagini luminoase conversie usoara a valorilor masurate din centimetri in metri (multiplicator 100).
- Autocalare pe orizontala datorita unui compensator (pendul) franat magnetic.
- Transportul se face in siguranta datorita trusei special construita pentru a bloca compensatorul.
- Estimarea usoara distantei si inaltilor datorita marcapozitiei de pe cruce
- Oglinda usor ajustabila pentru o vedere usoara a fiolei de calare.
- Catare de otel, pentru o tintire usoara a obiectivelor.
- Suruburi de reglare ergonomiche, pentru un reglaj simplu si rapid.
- Carcasa etansezata si rezistenta.

## Nota:

Inainte de a folosi nivelua, acordati putin timp pentru ca aceasta sa ajunga la temperatura ambianta.

## Aliniament

1. Aliniamentul initial al nivelei inspre mira gradata este facut manual, folosind ocularul nivelei.



2. Focalizati imaginea mirei, prin folosirea reglajului de focalizare si pozitionati crucea pe centrul mirei.



3. Asigurati-vă ca focalizarea nu are parallax. Focalizarea este corecta atunci cand crucea si gradatii mirei nu isi schimba pozitia aparenta, chiar daca se schimba unghiul de vedere. (schimbati pozitia ochiului pe langa ocular).

## Important:


Inclinatiile ce pot ramane dupa ce fiola de calare a fost centrata, sunt eliminate de catre compensator.

Totusi daca calibrarea si calarea nu sunt corecte, compensatorul nu va putea elimina inclinatiile.

Asadar, atat calarea cat si calibrarea trebuie sa fie facute corect.

## Determinarea diferențelor de inaltime

1. Pozionati nivelua la jumătatea distantei dintre mirele A și B. Tintiti prima data mira A și cititi valoarea nivelului pe mira, cu ajutorul crucii.(ex. A=140 cm) Rotiti nivelua și tintiti mira B. Cititi pe mira B valoarea nivelului cu ajutorul crucii. (B = 90 cm).




2. Diferenta (A-B) reprezinta diferența de inaltime  $H = +50$  cm dintre B și A. Punctul B este cu 50cm mai înalt decat punctul A. Diferenta H devine negativa atunci cand punctul B este mai jos decat punctul A.

## Important:

O mica deviere a crucii pe obiectiv, nu provoaca greseli de citire a nivelului daca nivelua a fost plasata aproximativ la jumătatea distantei dintre pozitiile celor 2 mire A si B.

### Determinarea unei inalimi




1. Positionati mira intr-un punct cu inaltimea cunoscuta. Citiți valoarea (A) pe mira ( $A = 90 \text{ cm}$ ) Adaugati valoarea citita la inaltimea cunoscuta a punctului. Acum deduceti inaltimea punctului B folosind relata:  $H+A-x=B$

2. Modificati vertical pozitia mirei pana cand valoarea diferenței relatiei date poate fi citita pe mira.  
Dupa care marcati inaltimea punctului pe mira.

### Determinarea distantei

1. Citiți valoarea în partea superioară a crucii gradate ( $O = 1,44 \text{ m}$ ) și pe cea din partea inferioară ( $U = 1,36 \text{ m}$ ).
2. Multiplicati diferența ( $O-U$ ) cu 100 ( $E = 100 \times e$ ), iar rezultatul este distanta  $E = 8 \text{ m}$  (ocular-mira).



**Sfaturi:** Pentru a avea rezultate de incredere, respectati urmatoarele reguli:

- asigurati-vă ca mirele sunt plasate la distante egale de nivelă
- asigurati-vă ca mirele sunt plasate perfect vertical
- evitati ca trepedul și mira să se afundă în pamant
- evitati erorile de citire

### Masurarea unghiurilor:

1. Atasati firul cu plumb de carligul trepedului, astfel incat bobul de plumb sa fie cat mai apropiat de punctul din care se masoara unghiul. Partea superioara trebuie sa fie cat mai orizontala posibil. Fixati ferm in pamant picioarele trepedului.
2. Atasati nivelă la treped cu ajutorul surubului. Centrati exact bobul de plumb deasupra punctului, prin ajustarea picioarelor tr piedelui sau a pozitiei nivelei pe treped.
3. Cu ajutorul catarii tintiti nivelă catre primul obiectiv (punct) folosind mecanismul vernier. Tintiti pentru inceput punctul cunoscut. Rotiti dupa aceea inelul gradat pana cand indexul 0 si semnul corespund.
4. Tintiti nivelă catre obiectivul (punctul) 2 si cititi indexul de pe inel corespunzator semnului de citire.

## Calibrarea

### Fiola de calare

#### 1. Controlul:

Positionati indexul inelului la  $0^\circ$ . Plasati bula fiolei exact in mijlocul cercului cu ajutorul suruburilor de ajustare


Rotiti nivela la exact  $180^\circ/200$  gon.



#### 2. Ajustarea:

In cazul in care bula a deviat din centrul

  
aduceti bula la jumatarea deviatiei "a" (figura) prin rotirea suruburilor de calibrare pe lateralele fiolei de calare



Dupa aceea rotiti din nou nivela la  $180^\circ/200$  gon. pentru a verifica calitatea calibrarii.

Repetati procedeul de calibrare pana cand bula de are ramane in centrul cercului fiolei dupa fiecare rotire a niveli.


## Crucea

#### 1. Controlul:

Positionati nivela la jumatatea distantei dintre 2 mire A si B distante intre ele la 30 sau 40 metri. Pe mira A cititi valoarea nivelului si notati  $a_1$  iar pe


mira B cititi si marcati valoarea nivelului ca fiind  $b_1$ . Calculati diferența de nivel  $(a_1 - b_1)$ . Rezultatul obtinut este corect

chiar daca crucea nu este ajustata datorita faptului ca nivela se afla la distante egale de mire.



Positionati din nou nivela la o distanta de aprox. 2 m fata de mira A si cititi valoarea  $a_2$ . Rotiti nivela si tintiti mira B. Cititi valoarea de nivel de pe mira B. Notati noua valoare  $b_2$  si calculati din nou diferența de nivel

$$(a_2 - b_2)$$




Ajustarea nivelei este corecta doar atunci cand se respecta relatia  $(a_1 - b_1) = (a_2 - b_2)$ . Acest lucru inseamna ca diferența de nivel dintre prima si a doua masurare efectuata este identica, fapt ce atesta functionarea niveli fara erori.

In cazul in care diferența de nivel nu este egală, nivelă trebuie recalibrată folosind urmatoarea procedură:

## 2. Reglajul:

Calculati valoarea  $b_{2\text{ soll}} = a_2 - a_1 + b_1$

  
si ajustati crucea cu ajutorul suruburilor de calibrare care sunt vizibile pe ocular după indepartarea capacului de protecție a lentilelor, la valoarea  $b_{2\text{ soll}}$

$$b_{2\text{ soll}} = a_2 - a_1 + b_1$$

**$b_{2\text{ soll}} = a_2 - a_1 + b_1$**

a) in cazul  $b_2$  este mai mic decat  $b_{2\text{ soll}}$  slabiti surubul 1 si miscati crucea prin rotirea surubului 2 pana  $b_2 = b_{2\text{ soll}}$  după care strangeti cu grijă suruburile unul de altul.

b) In cazul  $b_2$  mai mare decat  $b_{2\text{ soll}}$  salbiti surubul 2 si miscati crucea cu surubul 1 pana cand  $b_2 = b_{2\text{ soll}}$ . Dupa care strangeti cu grijă suruburile de ajustare unul de altul. Repetati controlul calibrării pana cand se respectă relația  $(a_2 - b_1) = (a_2 - b_2)$

## 3. Reglajul vertical:

Curea poate fi rotita pentru a obtine alinierarea pe verticala (slabiti suruburile de calibrare). Dupa care nivelă trebuie reglată din nou pe orizontală.



Dupa terminarea reglajelor montati la loc capacul de protectie.

## Formule:

$$(a_2 - b_1) = (a_2 - b_2)$$

$$b_{2\text{ soll}} = a_2 - a_1 + b_1 \text{ ca rezultat al:}$$

$$b_{2\text{ soll}} = a_2 - (a_1 - b_1)$$

## Intretinere si depozitare

1. Folositi o bucată curată și uscată de material pentru a curăta nivelă.

2. Curătati cu grijă obiectivul nivelei folosind servetele speciale de curătare din bumbac, fără lichide altele decât alcool pur. Nu atingeți suprafața lentilelor.

3. Dupa folosirea in mediu umed trusa container si nivelă trebuie

curătate la fata locului, iar acasă lasate să se usuce lasand trusa deschisă.

4. Pentru transportul nivele la distante mari, se recomanda pastrarea in trusa.

# AL 22 / 26 Classic

## Date tehnice

Deviatie standard	2,5 mm / km (AL 22)
Deviatie standard	1,5 mm / km (AL 26)

## Telescop:

Factor marire	22 fach (AL 22) 26 fach (AL 26)
mm / cm- estimare	la 85 m / la 170 m (AL 22) la 100 m / la 200 m (AL 26)
Raza minima	0,5 m
Diametru obiectiv	30 mm (AL 22) 34 mm (AL 26)
Camp vedere	1°30'
Catare	fina

## Compensatorul:

Frana	magnetica
Raza de compensare	± 15'
Acuratete	0,5"
Timp compensare	< 2 s

## Inel orizontal gradat 360/400 gon:

Gradatie 360° - cerc orizontal	1°
Gradatie 400 gon - cerc orizontal	1 gon

## Fiola calare:

Acuratete	8' / 2 mm
-----------	-----------

## Observatii:

Temperatura functionare	- 10 ... + 40°C
Temperatura depozitare	- 20 ... + 70°C
Adaptor trepied	filet 5/8"
Masa	1,4 kg
Dimensiuni	200 x 130 x 130 mm


(Specificatiile tehnice se pot schimba)

RO Accesorii (optional)

Tripied  
Art.-Nr: 080.06



Mire telescopice  
4 m: Art.-Nr: 080.40  
5 m: Art.-Nr: 080.41



## AL 22 / 26 Classic



CE



**Unimeter** GmbH & Co KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)

**LASERLINER**  
Precision in Tools